

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 113»**

117437 г. Москва, ул. Профсоюзная 118-Б тел./факс (495) 335-92-77 e-mail: 113@edu.mos.ru



Утверждаю
Директор ГБОУ Школа № 113
Д. Туба
« 16 » декабря 2016 г.

ПЛАН
устранения недостатков, выявленных в ходе проверки
Ростехнадзором состояния теплоснабжения в декабре 2016 года

№	Выявленный недостаток	Срок устранения	Исполнитель	Отметка об устранении
1	Частично отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах в обвязке установок системы вентиляции.	До 5.02.2017 г.	ООО «Спецэнергоремонт»; Заведующий хозяйством учреждения	<i>Земляничев</i> <i>В.И.</i>
2	Отсутствуют обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей арматуры в обвязке установок системы вентиляции.	До 5.02.2017 г.	ООО «Спецэнергоремонт»; Заведующий хозяйством учреждения	<i>Земляничев</i> <i>В.И.</i>
3	Предохранительный клапан не имеет отводящего трубопровода, предохраняющего обл. персонал от ожогов при срабатывании клапана.	До 5.02.2017 г.	ООО «Спецэнергоремонт»; Заведующий хозяйством учреждения	<i>Земляничев</i> <i>В.И.</i>
4	В обвязке установок системы вентиляции на манометрах (шкале) отсутствует красная черта обозначения максимально допустимого давления.	До 5.02.2017 г.	ООО «Спецэнергоремонт»; Заведующий хозяйством учреждения	<i>Земляничев</i> <i>В.И.</i>
5	Над дверным проемом в подвале здания размещено дренажное устройство.	До 5.02.2017 г.	ООО «Спецэнергоремонт»; Заведующий хозяйством учреждения	<i>Земляничев</i> <i>В.И.</i>

Председатель Управляющего совета
Субботин
П.И. Субботин

Первый заместитель директора (по ФХД)
Артюшин
М.А. Артюшин