

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 113»

117437 г. Москва, ул. Профсоюзная 118-Б тел./факс (495) 335-92-77 e-mail: 113@edu.mos.ru

от «17» января 2017 г. № 9

**И.о. директора ГУП «Моссвет»  
И.А. Солодовникову**

**АО «Объединенная энергетическая  
компания»**

В состав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 113» (далее – ГБОУ Школа № 113) входит детский сад, расположенный на первом этаже многоквартирного дома, по адресу г.Москва, ул.Академика Волгина, д.14, корп.2 (встроенно-пристроенный объект).

Территория, используемая для организации прогулок воспитанников, имеет недостаточный уровень освещенности в темное время суток.

Торшеры-светильники (девять единиц), установленные на площадках не подключены к сетям ГУП «Моссвет», не функционируют (частично разрушены). Восстановление для дальнейшего использования признано нецелесообразным.

При этом на территории расположены две действующие опоры освещения ГУП «Моссвет».

В целях повышения уровня освещенности детской площадки прошу рассмотреть возможность установки на функционирующих опорах освещения ГУП «Моссвет» дополнительных светильников, ориентированных на детскую площадку (согласно прилагаемой схемы).

Приложение: на 2 листах.

Директор

Д. Туба

Председатель Управляющего совета



П.И. Субботин

Сведения  
об опорах освещения, расположенных на территории,  
прилегающей к многоквартирному дому ул. Ак. Волгина, д.14 корп.2




- не функционирующие опоры освещения. Балансодержатель не установлен.



- Опоры освещения ООО «Моссвет».



### Схема-предложение по увеличению уровня освещенности за счет функционирующих опор освещения



- существующее направление светового потока светильника на опоре освещения.
- предлагаемое дополнительное направление освещения за счет установки дополнительного светильника.